

Installationsguide för USB-drivrutiner till Windows 98

Om du har vår installations-CD	Om du inte har vår installations-CD
Sätt i CD'n	Ladda ner drivrutinen R9052151 Packa upp filerna mha winzip och spara dessa i en mapp.

När du ansluter programmeraren kommer följande bild upp:




Välj "Sök efter den bästa...(rekommenderas)"



**Kryssa i "Ange sökväg" och
bläddra fram den drivrutin som du vill installera**

Guiden Lägg till ny maskinvara




Drivrutinsdatabasen på hårddisken och nedan markerade platser kommer att sökas igenom efter nya drivrutiner. Klicka på Nästa för att starta sökningen.

- Diskettenheter
- CD-ROM-enhet
- Microsoft Windows Update
- Ange sökväg:
E:\USB Drivers\R9052151

Bläddra...

< Föregående **Nästa >** Avbryt


Guiden Lägg till ny maskinvara



Söker efter enhet:

USB High Speed Serial Converter

Den mest lämpliga drivrutinen för enheten kommer att installeras. Klicka på Bakåt om du vill välja en annan drivrutin. Klicka på Nästa om du vill fortsätta.

Sökväg till drivrutin:
 E:\USBDR~13\R9052151\FTDIBUS.INF

< Föregående **Nästa >** Avbryt

Installationen är slutförd



När installationen är klar kan du se i enhetshanteraren vilken comport programmeraren har hamnat på.

